


Removing and Installing the CJ-2 Shield / Visor

- Removing the Shield / Visor**
- Open the shield / visor to fully opened position as per Drawing 1.
 - While pulling the trigger down, lift the shield / visor and release hook (A), then release hook (B) in direction indicated by an arrow in the Drawing 2. Follow the same procedure to remove the other side.




WARNING: Light transmittance ratio of Spectra, Dark Smoke, Light lens/PINLOCK® EVO lens is attached to these shields / visors, light transmittance ratio decreases maximum by 10%.
CJ-2 tinted shield / visor is not for sale or use in USA.

Don't use sun visor equipping tinted shield / visor to helmet with DOT mark in USA. When tinted shield / visor is used together with sun visor, requirement of light transmittance ratio specified in **VESC-8*** is not satisfied. Your vision restricted by tinted shield / visor may cause an accident and serious injury or death because road traffic security is no more granted. Don't use tinted shield / visor together with sun visor. When you fix tinted or spectra shield / visor, remove sun visor. When mist retardant PINLOCK®

lens/PINLOCK® EVO lens is attached to these shields / visors, light transmittance ratio decreases maximum by 10%.

NOTE :
VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
This standard is widely referenced and applied by the 36 states in USA with motorcyclist eye protection use law.
*Please read the warnings and the instructions before use to which you legally submit when starting the use.

Adjustment of the CJ-2 Shield / Visor



② Align the center of the lower base plate hole with the lower screw hole and tighten the screw.

③ Next, align the center of the upper base plate hole with the upper screw hole and tighten the screw as per drawing.

■ If the gap still remains after readjusting the base plate in ⑦:
① Dirt and scratches on the shield / visor may obstruct your view while riding and can be very dangerous! If the CJ-2 shield / visor gets dirty or scratched, stop using it immediately. Remove the shield / visor and clean or replace it.

2.

The CJ-2 shield / visor should be cleaned with a solution of mild, neutral soap and water. Rinse well with pure water then wipe dry with a soft cloth. Do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents. If any of these cleaners are used, the shield's / visor's chemical nature may be altered and safety may be hindered.

3. Do not ride with the shield / visor that is fogged. This may obstruct your view and can be very dangerous. If the CJ-2 shield / visor is fogged, open the shield / visor to circulate air within the helmet and remove the fog from the shield / visor. Use of the PINLOCK® lens / PINLOCK® EVO lens (optional) is also effective in stopping fog.

4. Always use SHOEI's genuine PINLOCK® lens / PINLOCK® EVO lens for CJ-2 (optional). For fitting PINLOCK® lens / PINLOCK® EVO lens, please read instructions enclosed in it.

5.

After cleaning or replacing the base plates, close the shield / visor and make sure that it touches the window beadings in all around. If there is a gap between the shield / visor and the window beadings, adjust a position of the base plate and eliminate the gap, because it may cause roll-in of wind or noise.

6.

For tightening screws, apply No.2 size Phillips head screwdriver vertically and rotate it carefully. If improper sized screwdriver or electric screwdriver is used, a screw head may be broken. Use a genuine screw made of aluminum for replacement. If a screw is tightened too much, it may be broken. (Recommended torque: 80 cNm or about 8 kgf-cm).

7.

Do not place any sticker or tape in the shield's / visor's field of vision.

ATTENTION

1. Before you use the helmet, check that the shield / visor screws are securely fastened. The shield / visor screws should be checked periodically. Re-tighten any loose screws.

2.

If the hooks are not securely fastened in the hook rails, the shield / visor may come loose while riding and an accident may unexpectedly occur. After installing the CJ-2 shield / visor, open and close the shield / visor a few times to confirm that the hooks are securely fastened. With the shield / visor completely closed, confirm that the shield / visor bases are not installed properly, the shield / visor may not lock in place.

3.

In case there is a gap between the shield / visor and the window beadings:

① Remove the shield / visor from the helmet. Then, loosen 4 screws (2 in each side).

Right Left
Screw
Left
Screw

4.

Adjust until the shield / visor touches the window beadings.

cross section of the window beadings
cross section of the shield / visor

5.

Adjust until this portion touches the upper end of the shield / visor touches the window beadings.

Right
Left

6.

Follow the same procedure to install the other side.

7.

Install the shield / visor.

8.

Confirm that the hooks fit properly into the hook rails.

9.

If there is a gap remains after adjusting the position of the base plate:

⑦ In the right base plate, loosen the upper screw (keep the lower screw tightened in the center of the base plate hole) and rotate the base plate counterclockwise a little. Install the shield / visor and check that the gap between the shield / visor and the window beadings is eliminated.

10.

Tightened

11.

Stopper

12.

Do not place any sticker or tape in the shield's / visor's field of vision.

SHOEI CO., LTD.

HEAD OFFICE 8th Floor, PMO Akihabara Kita, 1-31-7 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016, JAPAN Tel: +81 3 5688 5170 Fax: +81 3 3837 8245


SHOEI SAFETY HELMET CORPORATION 3002 Dow Avenue, Suite 128, Tustin, California 92780, U.S.A. Tel: +1 714 730 0941 Fax: +1 714 730 0942

Deutsch

Entfernen und installieren des CJ-2 Visiers


■ Entfernen des Visiers

- Öffnen Sie das Visier, wie in Zeichnung 1 angegeben, vollständig.
- Während Sie den Auslöser herunterdrücken, heben Sie bitte das Visier an und lösen zunächst den Auslöser-Haken (A) und danach den Auslöser-Haken (B) in die Richtung, wie in Zeichnung 2 angegeben. Folgen Sie der selben Anweisung, um die andere Seite zu entfernen.



■ Installieren des Visiers

- Halten Sie das Visier, wie in Zeichnung 3 gekennzeichnet, ein. Der Auslöser wird sich dann heben, während das Visier kurz klickt und der Haken (A) in die Haken-Schiene einhastet.
- Drücken Sie das Visier, wie in Zeichnung 3 gekennzeichnet, ein. Der Auslöser wird sich dann heben, während das Visier kurz klickt und der Haken (A) in die Haken-Schiene einhastet.



Sicherheit im Straßenverkehr nicht mehr gewährleistet ist. Verwenden Sie kein getöntes Visier, da es die Anforderungen des Standards nicht erfüllt.

Beachten Sie:

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
Dieser Standard ist weit verbreitet und wird in 36 Staaten der USA mit dem motorcyclist eye protection use law angewandt.

Bitte lesen Sie die Warnungen und die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Bei Benutzung stimmen Sie diesen uneingeschränkt zu.

Einstellen des CJ-2 Visiers



② Richten Sie das untere Grundplattenloch am unteren Schraubenloch aus und ziehen Sie dann die Schraube fest.

③ Als Nächstes, richten Sie bitte das obere Grundplattenloch am oberen Schraubenloch aus und ziehen Sie ebenfalls die Schraube fest.

■ Wichtiger Hinweis im Umgang mit dem Visier und der Grundplatte

1. Schmutz und Kratzer auf dem Visier können während der Fahrt Ihre Sicht beeinträchtigen und somit sehr gefährlich werden. Falls das CJ-2 Visier schmutzig oder verkratzt wird, benutzen Sie es bitte mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es dann mit einem weichen Lappen. Benutzen Sie keinen folgenden Reiniger: Reiniger mit dem Wasser über 40°C, Salzwasser, any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents. Wenn einer dieser Reiniger verwendet werden sollte, kann das Visier in seiner chemischen Natur verändert und somit die Sicherheit beeinträchtigt werden.

2. Das CJ-2 Visier sollte mit einer Lösung bestehend aus milder, neutraler Seife und Wasser gereinigt werden. Spülen Sie es gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es dann mit einem weichen Lappen. Benutzen Sie keinen folgenden Reiniger: Reiniger mit dem Wasser über 40°C, Salzwasser, any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents. Wenn einer dieser Reiniger verwendet werden sollte, kann das Visier in seiner chemischen Natur verändert und somit die Sicherheit beeinträchtigt werden.

3. Fahren Sie nicht mit einem beschlagenen Visier. Dies könnte Ihre Sicht beeinträchtigen und somit zur Gefahr werden. Wenn das CJ-2 Visier beschlagen ist, öffnen Sie das Visier, um eine Luftzirkulation im Helminneren zu erzeugen. Benutzung der PINLOCK® antibleschlagschließe/Beschlägelmische PINLOCK® „EVO“ Scheibe (optional) ist ebenfalls sehr effektiv in puncto Beschlaghemmung.

4. Benutzen Sie immer SHOEI's Original-PINLOCK® antibleschlagschließe/Beschlägelmische PINLOCK® „EVO“ Scheibe und lesen Sie sich vor dem Gebrauch die beigelegten Informationen durch.

5. Nach dem Reinigen oder Ersätzen der Grundplatten, schließen Sie bitte das Visier und gehen Sie dabei sicher, dass es die Dichtung richtig eingesetzt hat. Wenn der Haken nicht sicher in der Hakenschiene verankert sind, könnte sich das Visier während der Fahrt lösen und einen unerwarteten Unfall verursachen. Nach dem installieren des CJ-2 Visiers, öffnen und schließen Sie dieses einige Male und gehen sicher, dass alle Haken korrekt befestigt sind. Falsch die Grundplatten nicht richtig installiert sind, könnte das Visier nicht richtig in die vorgesehene Position einrasten.

6. Für das Anziehen von Schrauben verwenden Sie bitte einen Philips Kreuz-Schraubendreher der Größe Nr. 2 und ziehen diese bitte vorsichtig an. Bei Verwendung eines nicht passenden Schraubendrehers oder eines Akkuschraubers kann der Schraubenkopf zerstört werden. Verwenden Sie dann eine Original Schraube aus Aluminium als Ersatz. Sollte eine Schraube fest angezogen werden, kann diese ebenfalls zerstört werden. (Empfohlenes Drehmoment: 80 cNm)

7. Platzieren Sie keine Aufkleber oder ähnliches im Sichtfeld des Visiers.

ACHTUNG

- Befestigen Sie den Helm nutzen, prüfen Sie ob alle Visierschrauben festgezogen sind. Die Visierschrauben sollten regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie bitte jede gelockerte Schraube fest.
- Wenn die Haken nicht sicher in der Hakenschiene verankert sind, könnte sich das Visier während der Fahrt lösen und einen unerwarteten Unfall verursachen. Nach dem installieren des CJ-2 Visiers, öffnen und schließen Sie dieses einige Male und gehen sicher, dass alle Haken korrekt befestigt sind.

Falls der Spalt nach dem nachjustieren in Schritt ⑦ immer noch besteht:

① Lösen Sie die obere Schraube der linken Grundplatte (lassen Sie die untere Schraube mittig im Grundplattenloch festgezogen) und drehen Sie die Grundplatte ein wenig im Uhrzeigersinn. Installieren Sie das Visier und überprüfen Sie anschließend, ob der Spalt zwischen dem Visier und der Dichtung verschwunden ist.



② Justieren Sie die Position der Grundplatte wie folgt, falls das Visier nicht richtig an der Dichtung anliegt oder es nicht korrekt schließt.

③ Justieren Sie so lange bis dieser Teil die obere Dichtung berührt.

Querschnitt der Dichtung
Querschnitt des Visiers

④ Folgen Sie der selben Anweisung, um die andere Seite anzurufen.

⑤ Installieren Sie das Visier.

⑥ Gehen Sie sicher, dass die Haken richtig in der Hakenschiene sitzen.

Falls dort nach dem Einstellen der Grundplatte weiterhin ein Spalt besteht:

⑦ Lösen Sie die obere Schraube der rechten Grundplatte (lassen Sie die untere Schraube mittig im Grundplattenloch festgezogen) und drehen die Grundplatte ein wenig gegen den Uhrzeigersinn. Installieren Sie das Visier und überprüfen Sie anschließend, ob der Spalt zwischen dem Visier und der Dichtung verschwunden ist.




⑧ Justieren Sie die Position der Grundplatte wie folgt, falls es weiterhin einen Spalt zwischen dem Visier und der Dichtung gibt.

⑨ Gehen Sie sicher, dass die Haken richtig in der Hakenschiene sitzen.

Falls der Spalt zwischen Visier und Dichtung:

① Entfernen Sie das Visier vom Helm. Dann lösen Sie die vier Schrauben (zwei an jeder Seite).




② Lösen Sie die obere Schraube der rechten Grundplatte (lassen Sie die untere Schraube mittig im Grundplattenloch festgezogen) und drehen die Grundplatte ein wenig gegen den Uhrzeigersinn. Installieren Sie das Visier und überprüfen Sie, dass alle Haken korrekt befestigt sind. Falsch die Grundplatten nicht richtig installiert sind, könnte das Visier nicht richtig in die vorgesehene Position einrasten.

③ Gehen Sie sicher, dass die Haken richtig in der Hakenschiene sitzen.

■ Falls der Spalt nach dem Einstellen der Grundplatte weiterhin ein Spalt zwischen dem Visier und der Dichtung besteht:

④ Entfernen Sie das Visier vom Helm. Dann lösen Sie die vier Schrauben (zwei an jeder Seite).



⑤ Lösen Sie die obere Schraube der linken Grundplatte (lassen Sie die untere Schraube mittig im Grundplattenloch festgezogen) und drehen die Grundplatte ein wenig im Uhrzeigersinn. Installieren Sie das Visier und überprüfen Sie, dass alle Haken korrekt befestigt sind. Falsch die Grundplatten nicht richtig installiert sind, könnte das Visier nicht richtig in die vorgesehene Position einrasten.

⑥ Gehen Sie sicher, dass die Haken richtig in der Hakenschiene sitzen.


■ Falls der Spalt nach dem Einstellen der Grundplatte weiterhin ein Spalt zwischen dem Visier und der Dichtung besteht:

⑦ Entfernen Sie das Visier vom Helm. Dann lösen Sie die vier Schrauben (zwei an

Desmontaje y montaje del visor CJ-2


■ Desmontaje del visor

1. Abra el visor hasta la posición de máxima apertura indicada en el dibujo 1.
2. Mientras tira hacia abajo del gatillo, levante el visor y suelte el gancho (A); después libere el gancho (B) en la dirección indicada por la flecha en el dibujo 2. Siga el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.



■ Montaje del visor

1. Coloque el visor en la posición de máxima apertura e inserte el gancho (B) en el rai de fijación.
2. Presione el visor tal y como se indica en el dibujo 3. El gatillo subirá cuando el visor haga clic, y el gancho (A) encarára en el rai de fijación. Siga el mismo procedimiento para montar el otro lado.




ADVERTENCIA: El grado de transmisión de luz de Spectra, Dark Smoke, Light Smoke, Hi-Definition o la pantalla semimateada es inferior a las exigencias de la norma ECE R22/05. Consecuentemente, no están homologados. La pantalla CJ-2 tintada no se vende ni ha sido concebida para el uso en los EE.UU. Sin embargo, cuando se utilizan durante mucho tiempo en circuitos en los que el piloto se expone a una fuerte luz solar, pueden provocar una mayor fatiga ocular que las pantallas homologadas. No utilice estas pantallas tintadas bajo circunstancias de gran oscuridad, por ejemplo de noche, en túneles, etc. Su visión limitada provocada por pantallas tintadas puede producir un accidente y daños graves o incluso la muerte debido a que la seguridad de carretera no quedará garantizada. No utilice la pantalla tintada o spectra, retire la pantalla solar. Si se adjunta la pantalla


retardante de lente antivaho PINLOCK®/PINLOCK® EVO a estas pantallas, el grado de transmisión de luz se reduce en un máximo del 10%. La pantalla CJ-2 tintada no se vende ni ha sido concebida para el uso en los EE.UU. No utilice la pantalla tintada de equipamiento para pantalla solar con el caso con marca DOT en los EE.UU. Al utilizar la pantalla junto con la pantalla solar, no se cumple el grado de transmisión de luz especificado en la norma americana VESC-8*. Su visión limitada provocada por pantallas tintadas puede producir un accidente y daños graves o incluso la muerte debido a que la seguridad de carretera no quedará garantizada. No utilice la pantalla tintada o spectra, retire la pantalla solar. Si se adjunta la pantalla

*Rogamos leer las advertencias e instrucciones antes de utilizar el producto. Aceptará haberlo hecho al utilizarlo.

Ajuste del visor CJ-2



1. Alinee el centro del orificio de la placa base inferior con el orificio del tornillo inferior y apriete el tornillo.
2. Entonces, alinee el centro del orificio de la placa base superior con el orificio del tornillo superior y apriete el tornillo tal y como se indica en el dibujo.



■ Si el hueco se mantiene tras haber ajustado la placa base en ①


1. En la placa base izquierda, suelte el tornillo superior (mantenga el tornillo inferior apretado en el centro del orificio de la placa base) y rote ligeramente la placa base en el sentido de las agujas del reloj. Monte el visor y compruebe si el hueco entre el visor y la moldura de la ventana ha desaparecido.
2. Siga el mismo procedimiento para montar el otro lado.
3. Monte el visor.
4. Confirme que el visor encaja correctamente en los rai de fijación.

■ Si existe un hueco tras haber ajustado la posición de la placa base:

1. En la placa base derecha, suelte el tornillo superior (mantenga el tornillo inferior apretado en el centro del orificio de la placa base) y rote ligeramente la placa base en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Monte el visor y compruebe si el hueco entre el visor y la moldura de la ventana ha desaparecido.
2. No coloque ningún adhesivo ni cinta adhesiva en el campo de visión del visor.

■ En caso de que exista un hueco entre el visor y la moldura de la ventana:

1. Desmonte el visor del casco. Entonces, suelte 4 tornillos (2 en cada lado).



2. Ajuste la posición de la base siguiendo el siguiente procedimiento si el visor no está en estrecho contacto con la moldura de la ventana o si no se cierra correctamente.

■ Ajuste hasta que el visor toque la moldura de la ventana:

1. Desmonte el visor del casco. Entonces, suelte 4 tornillos (2 en cada lado).
2. Ajuste la posición de la base siguiendo el siguiente procedimiento si el visor no está en estrecho contacto con la moldura de la ventana o si no se cierra correctamente.

■ Ajuste hasta que el visor toque la moldura de la ventana:

1. Desmonte el visor del casco. Entonces, suelte 4 tornillos (2 en cada lado).
2. Ajuste la posición de la base siguiendo el siguiente procedimiento si el visor no está en estrecho contacto con la moldura de la ventana o si no se cierra correctamente.

NOTA

1. Antes de utilizar el casco, compruebe que los tornillos del visor están bien apretados. Los tornillos del visor deberán ser comprobados regularmente. Re-apriete todos los tornillos sueltos.
2. Si los ganchos no están enganchados de forma segura en los rai de fijación, el visor puede soltarse al conducir, y podría ocurrir un accidente inesperado. Tras haber montado el visor CJ-2, abra y cierre el visor un par de veces para confirmar que los ganchos están bien apretados. Con el visor cerrado totalmente, confirme que encaja correctamente. Si las bases del visor no están instaladas correctamente, puede que el visor no encaje correctamente.

■ Si existe un hueco tras haber ajustado la posición de la placa base:

1. En la placa base derecha, suelte el tornillo superior (mantenga el tornillo inferior apretado en el centro del orificio de la placa base) y rote ligeramente la placa base en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Monte el visor y compruebe si el hueco entre el visor y la moldura de la ventana ha desaparecido.

■ Si existe un hueco tras haber ajustado la posición de la placa base:

1. En la placa base derecha, suelte el tornillo superior (mantenga el tornillo inferior apretado en el centro del orificio de la placa base) y rote ligeramente la placa base en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Monte el visor y compruebe si el hueco entre el visor y la moldura de la ventana ha desaparecido.

■ Si el hueco se mantiene tras haber ajustado la placa base en ①


■ Nota importante sobre cómo manejar el visor y la placa base

1. La suciedad y los arañazos en el visor pueden obstruir su vista al conducir, por lo que pueden ser muy peligrosos. Si el visor CJ-2 se mancha o presenta rayas, deje de usarlo inmediatamente. Retire el visor y límpielo o sustitúyalo.
2. El visor CJ-2 deberá limpiarse con una suave solución de jabón neutro y agua. Aclaréalo con abundante agua limpia, y séquelo con un paño suave. No utilice ninguno de los productos o materiales de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzina, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos. Si utiliza alguno de dichos productos o materiales de limpieza, puede que la naturaleza química del visor se altere y la seguridad se vea mermada.
3. No conduzca con un visor empapado. Esto podría obstruir su visión y puede resultar muy peligroso. Si el visor CJ-2 está empapado, abra el visor para que el aire circule dentro del casco y elimine la humedad del visor. Use la lente antivaho PINLOCK®/PINLOCK® EVO (opcional) también es efectiva para evitar el empapamiento.
4. Utilice siempre la lente antivaho PINLOCK®/PINLOCK® EVO originales para el CJ-2 (opcional). Para encajar la lente antivaho PINLOCK®/PINLOCK® EVO, lea las instrucciones adjuntas.
5. Tras haber limpiado o sustituido estas placas base, cierre el visor y asegúrese de que toca la moldura de la ventana en toda su superficie. Si existe un hueco entre el visor y la moldura de la ventana, ajuste una posición de la placa base y haga desaparecer el hueco, ya que en caso contrario podría provocar una entrada de aire o ruido.
6. Para apretar tornillos, utilice un destornillador Phillips n° 2 verticalmente, y gírello con cuidado. Si utiliza un destornillador manual o eléctrico de tamañao inadecuado, puede que se rompa una cabeza de tornillo. Utilice un tornillo original de aluminio como repuesto. Si un tornillo se aprieta demasiado, puede romperse. (Par recomendado: 80 cN·m o aprox. 8 kgf·cm)
7. No coloque ningún adhesivo ni cinta adhesiva en el campo de visión del visor.

Remoção e instalação do visor CJ-2


■ Remoção do visor

1. Abrir por completo o visor, conforme exibido na figura 1.
2. Enquanto se puxa o gatilho para baixo, levantar o visor e libertar o gancho (A) e depois o gancho (B) na direção indicada pela seta na figura 2. Realizar o mesmo procedimento para remover o outro lado.



■ Instalação do visor

1. Colocar o visor em posição completamente aberta e inserir o gancho (B) na respectiva calha.
2. Pressionar o visor como indicado na figura 3. O gancho subirá ao mesmo tempo que o visor engata e o gancho (A) encaixará na respectiva calha. Realizar o mesmo procedimento para instalar o outro lado.



AVISO: O rácio de transmissão de luz das viseiras Spectra, Dark Smoke, Light Smoke, Hi-Definition e Half Tinted é inferior ao requisito da ECE R22/05, não se encontrando homologadas. Contudo, se forem usadas na condução em circuito durante muito tempo com luz solar forte, poderão aliviar a fadiga ocular em comparação com uma viseira homologada. Não usar viseiras fumadas em condições de luminosidade reduzida, por exemplo, de noite, em túneis, com chuva ou nevoeiro. Além disso, não usar juntamente com uma viseira de sol. Quando fixar uma viseira fumada ou Spectra, remover a viseira de sol. Se a película lente antiembaciamento PINLOCK®/PINLOCK® EVO lente for


colada na viseira, o rácio de transmissão de luz diminui, no máximo, 10%. A viseira fumada CJ-2 não pode ser vendida nem usada nos EUA.

Não usar juntamente uma viseira de sol e uma viseira fumada em capacetes com a marca DOT nos EUA. Se a viseira fumada e a viseira de sol forem usadas em combinação, é violado o rácio de transmissão de luz especificado no VESC-8*. A visibilidade limitada resultante da viseira fumada poderá provocar um acidente e ferimentos graves ou a morte pelo facto de a segurança rodoviária deixar de ser garantida. Não usar uma viseira fumada de uma forma que não cumpra os requisitos da norma.


NOTA

- VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission regulation No. 8 for motorcyclist eye protection (Regulamento n.º 8 da Comissão de segurança de equipamentos de veículos para a proteção ocular de motociclistas)
- Esta norma é amplamente reconhecida e aplicada pelos 36 estados nos EUA com legislação relativa ao uso de proteção ocular para motociclistas. "O utilizador deve ler os avisos e as instruções antes da utilização, submetendo-se legalmente aos mesmos quando dê início à utilização.

Ajuste do visor CJ-2



1. Alinear o centro do orificio inferior do prato base com o orificio inferior para o parafuso e apertar o parafuso.
2. De seguida, alinhar o centro do orificio superior do prato base com o orificio superior para o parafuso e apertar o parafuso como exibido na figura.



■ Se a folga persistir após o reajuste do prato base no ponto ⑦:


1. No prato base esquerdo, desapertar o parafuso inferior (mantendo o parafuso superior aperto no centro do orificio do prato base) e girar um pouco o prato base para a direita. Instalar o visor e verificar se a folga entre o visor e a moldura da janela foi eliminada.
2. Realizar o mesmo procedimento para instalar o outro lado.
3. Instalar o visor.
4. Verificar se os ganchos encaixam bem nas respetivas calhas.

■ Se ainda houver uma folga após a ajuste da posição do prato base:

1. Na prato base direito, desapertar o parafuso superior (mantendo o parafuso inferior aperto no centro do orificio do prato base) e girar um pouco o prato base para a esquerda. Instalar o visor e verificar se a folga entre o visor e a moldura da janela foi eliminada.
2. Realizar o mesmo procedimento para instalar o outro lado.
3. Instalar o visor.
4. Verificar se os ganchos encaixam bem nas respetivas calhas.
5. Caso exista uma folga entre o visor e a moldura da janela:
6. Se ainda houver uma folga após o ajuste da posição do prato base:

■ Caso exista uma folga entre o visor e a moldura da janela:

1. Retirar o visor do capacete. De seguida, desapertar 4 parafusos (2 de cada lado).



■ Caso exista uma folga entre o visor e a moldura da janela:

1. Retirar o visor do capacete. De seguida, desapertar 4 parafusos (2 de cada lado).

■ Caso exista uma folga entre o visor e a moldura da janela:

1. Retirar o visor do capacete. De seguida, desapertar 4 parafusos (2 de cada lado).

■ Desmontaje y montaje del visor CJ-2

■ Desmontaje del visor

1. Abra el visor hasta la posición de máxima apertura indicada en el dibujo 1.
2. Mientras tira hacia abajo del gatillo, levante el visor y suelte el gancho (A); después libere el gancho (B) en la dirección indicada por la flecha en el dibujo 2. Siga el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.



■ Montaje del visor

1. Coloque el visor en la posición de máxima apertura e inserte el gancho (B) en el rai de fijación.
2. Presione el visor tal y como se indica en el dibujo 3. El gatillo subirá cuando el visor haga clic, y el gancho (A) encarára en el rai de fijación. Siga el mismo procedimiento para montar el otro lado.



■ ADVERTENCIA:

El grado de transmisión de luz de Spectra, Dark Smoke, Light Smoke, Hi-Definition o la pantalla semimateada es inferior a las exigencias de la norma ECE R22/05. Consecuentemente, no están homologados.

La pantalla CJ-2 tintada no se vende ni ha sido concebida para el uso en los EE.UU. Sin embargo, cuando se utilizan durante mucho tiempo en circuitos en los que el piloto se expone a una fuerte luz solar, pueden provocar una mayor fatiga ocular que las pantallas homologadas. No utilice estas pantallas tintadas bajo circunstancias de gran oscuridad, por ejemplo de noche, en túneles, etc. Su visión limitada provocada por pantallas tintadas puede producir un accidente y daños graves o incluso la muerte debido a que la seguridad de carretera no quedará garantizada. No utilice la pantalla tintada o spectra, retire la pantalla solar. Si se adjunta la pantalla

retardante de lente antivaho PINLOCK®/PINLOCK® EVO a estas pantallas, el grado de transmisión de luz se reduce en un máximo del 10%.

La pantalla CJ-2 tintada no se vende ni ha sido concebida para el uso en los EE.UU. No utilice la pantalla tintada de equipamiento para pantalla solar con el caso con marca DOT en los EE.UU. Al utilizar la pantalla junto con la pantalla solar, no se cumple el grado de transmisión de luz especificado en la norma americana VESC-8*. Su visión limitada provocada por pantallas tintadas puede producir un accidente y daños graves o incluso la muerte debido a que la seguridad de carretera no quedará garantizada. No utilice la pantalla tintada o spectra, retire la pantalla

solar. Si se adjunta la pantalla